



**ACCESORIOS**

NUEVO  
**SWIFT**  
BOOSTER GREEN



## GENUINE ACCESSORIES

La compra de un vehículo Suzuki es una inversión que se debe cuidar y la mejor forma de hacerlo es por medio de nuestro servicio técnico autorizado, utilizando refacciones originales. Por esto les invitamos a que de ahora en adelante recomiende, instale y prefiera siempre los ACCESORIOS ORIGINALES SUZUKI.



# EXTERIOR



**1 - Spoiler frontal bajo**

990E0-53R44-000

**\$3,500.00<sup>1</sup>**



**2 - Emblema frontal "S" color oro\***

99239-53R10-000

**\$440.22<sup>1</sup>**




**3 - Deflectores de aire (4 piezas)\***

99120-53R00-000

**\$1,300.00<sup>1</sup>**



# EXTERIOR



#### 4 - Spoiler trasero rojo perlado metálico

99110-80S00-ZWP

#### Spoiler trasero gris mineral metálico

99110-80S00-ZMW


#### Spoiler trasero blanco perlado

99110-80S00-ZVR

#### Spoiler trasero plata metálico premium

99110-80S00-ZNC

\$5,500.00<sup>1</sup>



#### 5 - Spoilers laterales inferiores diseño fibra de carbón (2 piezas)\*

99112-53R01-000

\$6,000.00<sup>1</sup>



#### 6 - Extensión de guarda fangos delanteros y traseros (incluye faldones laterales)\*

990E0-53R10-000

\$9,000.00<sup>1</sup>

No compatible con el set de loderas rígidas (72201-53R00-000) ni con el set de loderas flexibles (990E0-53R13-000 y 990E0-53R14-000) <sup>2</sup> No compatible con spoilers bajos (990E0-53R44-000, 99112-53R01-000 y 990E0-53R47-000)



**7 - Canastilla universal\***

99000-CANAS-SPO

\$4,100.00<sup>1</sup>

7



**8 - Barras de techo para porta equipaje de aluminio\***

78901-53R00-000

\$5,500.00<sup>1</sup>

8



**9 - Porta bicicleta "Giro AF"**

990E0-59J20-000

\$2,750.00<sup>1</sup>

9

**EXTERIOR**



**10 - Spoiler trasero bajo\***

990E0-53R47-000

**\$4,000.00<sup>1</sup>**



**11 - Moldura trasera cromada\***

990E0-53R22-000

**\$3,150.00<sup>1</sup>**



**12 - Emblema trasero "S" color oro\***

99239-53R20-000

**Emblema "Suzuki" color oro\***

99239-53R30-000

**Emblema "Swift" color oro\***

99239-53R00-000

**\$440.22<sup>1</sup>**



# EXTERIOR



## 13 - Set de loderas rígidas negras (4 piezas)\*

72201-53R00-000

\$2,500.00<sup>1</sup>



## 14 - Set de loderas delanteras flexibles negras (2 piezas)\*

990E0-53R13-000

\$1,648.36<sup>1</sup>

## Set de loderas traseras flexibles negras (2 piezas)\*

990E0-53R14-000

\$1,649.01<sup>1</sup>



## 15 - Protectores para esquinas de facias delanteras y traseras en color negro (4 piezas)\*

990E0-53R06-000

\$1,932.86<sup>1</sup>

**16 - Carcasas de espejos laterales cromadas con direccional\***

99122-53R10-000 **\$3,500.00<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos laterales cromadas sin direccional\***

99122-53R00-000 **\$2,970.00<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos rojo vanadio con direccional\***

84718-52R40-ZWP (derecha) **\$656.83<sup>1</sup>**

84728-52R40-ZWP (izquierda) **\$656.83<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos rojo vanadio sin direccional\***

84718-52R20-ZWP (derecha) **\$638.03<sup>1</sup>**

84728-52R20-ZWP (izquierda) **\$638.03<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos azul metálico con direccional\***

84718-52R40-ZWG (derecha) **\$656.83<sup>1</sup>**

84728-52R40-ZWG (izquierda) **\$656.83<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos azul metálico sin direccional\***

84718-52R20-ZWG (derecha) **\$638.03<sup>1</sup>**

84728-52R20-ZWG (izquierda) **\$638.03<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos plata metálico con direccional\***

84718-52R40-ZNC (derecha) **\$656.83<sup>1</sup>**

84728-52R40-ZNC (izquierda) **\$656.83<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos plata metálico sin direccional\***

84718-52R20-ZNC (derecha) **\$638.03<sup>1</sup>**

84728-52R20-ZNC (izquierda) **\$638.03<sup>1</sup>**

**Carcasas de espejos negro perlado con direccional\***

84718-52R40-ZMV (derecha) **\$656.83<sup>1</sup>**

84728-52R40-ZMV (izquierda) **\$656.83<sup>1</sup>**



**17 - Protectores para espejos laterales**

99ABS-PROTC-CZ0\*

**\$497.58<sup>1</sup>**



18




**18 - Tapa decorativa de combustible\***

99237-53R01-000

\$1,798.51<sup>1</sup>

19



**19 - Protector de manija de puerta diseño fibra de carbón\* (2 piezas)**

99126-53R01-000

\$1,617.76<sup>1</sup>

20



**20 - Sensores de reversa pintables (4 piezas)\***

990E0-68P53-020

\$2,901.88<sup>1</sup>

# EXTERIOR

21



**21 - Tuercas de seguridad**

99950-TUERC-SEG\*

\$1,277.00<sup>1</sup>

22



**22 - Set de tuercas de seguridad genuinas Suzuki**

99000-990Y7-013

\$1,313.00<sup>1</sup>

23



**23 - Carrito para niños Swift**

99000-79NN0-000

**\$1,320.00<sup>1</sup>**

25



**25 - Protección de silicón para llave cuadrada blanca**

99000-79N12-377

**Protección de silicón para llave cuadrada azul**

99000-79N12-378

**Protección de silicón para llave cuadrada verde**

99000-79N12-379

**\$219.52<sup>1</sup>**

24



**24 - Llavero de silicón rojo**

99000-990M1-K04

**\$167.35<sup>1</sup>**



27

**27 - Tapete de cajuela\***

990E0-53R15-000

**\$1,019.01<sup>1</sup>**



28

**28 - Estribos de aluminio con logo (2 piezas)\***

99142-53R20-000

**\$2,000.00<sup>1</sup>**



26

**26 - Organizador de carga\***

990E0-53R21-000

**\$5,500.00<sup>1</sup>**



29

**29 - Tapetes de uso rudo negro\***

75901-52R11-000

**\$1,400.00<sup>1</sup>**



# INTERIOR

## 30 - Panel de instrumentos

99233-53R10-PSG

\$1,308.43<sup>1</sup>



30



31

## 31 - Consola central plata\*

99231-53R00-PSG

\$1,842.65<sup>1</sup>



32

## 32 - Set juego de vistas puerta delantera. (2 piezas)\*

99238-53R00-PSG

\$2,370.00<sup>1</sup>



# NUEVO **SWIFT** BOOSTER GREEN



## ACCESORIOS

[suzuki.com.mx/autos](https://suzuki.com.mx/autos)



**1** Los precios expresados en esta publicación, son únicamente de carácter referencial. Suzuki Motor de México no comercializa sus productos de manera directa al público en general, lo hace a través de su red de distribuidores autorizados por lo que el precio de adquisición del producto puede variar dependiendo del distribuidor autorizado o localidad donde se adquiera, sin crear responsabilidad alguna para Suzuki Motor de México.

El precio de referencia sólo contempla el precio del producto con impuestos, sin instalación o mano de obra.

Suzuki Motor de México se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los accesorios tienen un costo de instalación adicional. ©2021 Suzuki Motor de México.

Número de parte:  
99950-CTACO-SWM



# SUZUKI